

CUADRO CONTROL OPORTUNIDADES DE MTTO. PREVENTIVO

1. INFORMACIÓN GENERAL															
Empresa								SERCRE S.R.L.							
Area								EQ.LIVIANO							
Sub-Area / Plan Mtto.								MP-LIVIANO EN HRS.							
Desde								01/04/2017							
Hasta								30/04/2017							
Sistema								TODO							
Componente															
2. DATOS DEL EQUIPO / MAQUINARIA															
Código								M-01							
Placa								1023-ESL							
Tipo								CAMIONETA							
Marca								NISSAN							
Modelo/Serie								PATROL							
Color								BEIGE							
Año								1998							
3. REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO															
#	SISTEMA	COMPONENTE	UBICACIÓN	CHOFER / SOLICITANTE	N° OT'S	FECHA REALIZACION	HRS / REALIZADO	CADA / HRS	INTERVALO ACTUAL / HRS	HRS / ACTUAL	% VARIANZA	PROYECCION / FECHA	HRS / ACCION PROYECTADA	ESTADO	OBSERVACION / REPUESTOS
1	SISTEMA ELECTRIC O EN GRAL. - A/C	Limpieza Mtto. de: alternador y motor arranque	BASE	DAVID FLORES	95	04/04/2017	133	4000	81	214	-98	14/11/2020	4133	ARREGLO	REV.AREGLO MOTOR DE ARRANQUE (CAMBIADO CAMPO MAGNETICO ARRANQUE (1PZAS) + CAMBIADO DE BORNES (2PZAS) + 1MTS DE CABLE (PARA ALIMENTAR 12VOLTS CORRIENTE) + JUEGO DE CARBONES

2	SISTEMA ELECTRIC O EN GRAL. - A/C	Verf. y/o Cambio Baterias	BASE	DAVID FLORES	000	12/04/2017	2	4000	238	240	-94	03/04/2020	4002	CAMBIO USADA	REV.CAMBIO BATERIA (12 VOLTS-80 AHP-MOURA) + BORNES DE BATERIAS (+ Y -) LA BATERIA DE LA CAMIONETA M-04 PASA A LA M-01
3	SISTEMA ELECTRIC O EN GRAL. - A/C	Rev.Gral.Instr umentos Tablero Instalacion Electrica	BASE	DAVID FLORES	95	08/04/2017	133	2500	81	214	-97	03/07/2019	2633	INSTALACION	REV.CAMBIO FOCO H4-12VOLTS + ENCHUFE DE FAROL + 5PZAS FUSIBLES + 1PZAS RELAY PARACONTACTO + 1PZAS INTERRUPTOR PARA LIMPIAPARABRISAS + 1PAS SWTICH DE FRENO + 2MTS DE CABLE + 2PZAS ENCHUFE HEMBRA - REV.SISTEMA ELECTRCIO DE TALBERO INSTALACION + FOCO PILTOS (PRESION ACEITE MOTOR - TEMP.MOTOR - MEDIDOR COMBUSTIBLE - BATERIA - LUCES Y GUINADORES

4	SISTEMA SUSPENSION	Reajuste de suspensión: grampas de muelle, topes	BASE	DAVID FLORES	95	10/04/2017	2	2500	212	214	-92	03/11/2018	2502	ENCURVADO + REPARACION	REV. ENCURVADO DE MUELLES DELANTEROS (2PZAS) + TRASEROS (2PZAS) + RELLENADO PASAODORES FIJOS (4PZAS) + SOLDAR (2PZAS) HOJAS DE MUELLES TRASEROS LADO IZQUIERDO + FABRICADO ABRAZADERA DE MUELLES TRASEROS (2PZAS) - REV. CAMBIO (24PZAS) BUJES DE GOMA + (2PZAS) PERNOS CENTRAL DELANTERO + (2PZAS) PERNO CENTRAL TRASERO + (1PZAS) HOJA 2da DELANTERA + (1PZAS) HOJA 4ta DELANTERA + (1PZAS) MAESTRA TRASERA + (1PZAS) 2da TRASERA + (1PZAS) GRAMPAS TRASERA + (2PZAS) SEGUROS
5	SISTEMA IMPLEMENTOS VARIOS C.R.E.	Verf. Radio de Comunicación	BASE	DAVID FLORES	000	17/04/2017	0	400	216	216	0	-	400	CAMBIO + INSTALACION	REV. CAMBIO RADIO COMUNICACION NUEVA (VX-4600-DO-50 - 134-174MHZ - 50W LCD - 12VOLTS (VERTEX STANDARD) + CONEXIONES CABLES + FUSIBLES (15 AHP - 1PZAS) + ENCHUFE DE ACOPLE HEMBRA Y MACHO + (2 PZAS) TERMINALES
6	SISTEMA COSTOS DE POSESION Y OPERACION	Costos de Mantenimiento	BASE	DAVID FLORES	95	04/04/2017	133	19200	81	214	-100	29/09/2034	19333	COSTOS EN BS.-	535
7	SISTEMA COSTOS DE POSESION Y OPERACION	Costos de Mantenimiento	BASE	DAVID FLORES	95	10/04/2017	214	19200	0	214	-100	12/10/2034	19414	COSTOS EN BS.-	1073+800
8	SISTEMA COSTOS DE POSESION Y OPERACION	Costos de Mantenimiento	BASE	FLORES	95	08/04/2017	214	19200	0	214	-100	18/10/2034	19414	COSTOS EN BS.-	440