

CUADRO CONTROL OPORTUNIDADES DE MTTO. PREVENTIVO

1. INFORMACIÓN GENERAL															
Empresa								SERCRE SRL.							
Area								EQ.SEMI-PESADO							
Sub-Area / Plan Mtto.								MP-SEMIPESADO-CGR							
Desde								01/11/2017							
Hasta								05/12/2017							
Sistema								TODO							
Componente															
2. DATOS DEL EQUIPO / MAQUINARIA															
Código								G-03							
Placa								1360-YCP							
Tipo								CAMION HIDROGRUA							
Marca								NISSAN							
Modelo/Serie								CONDOR							
Color								BLANCO							
Año								1987							
3. REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO															
#	SISTEMA	COMPONENTE	UBICACIÓN	CHOFER / SOLICITANTE	N° OT'S	FECHA REALIZACION	HRS / REALIZADO	CADA / HRS	INTERVALO ACTUAL / HRS	HRS / ACTUAL	% VARIANZA	PROYECCION / FECHA	HRS / ACCION PROYECTADA	ESTADO	OBSERVACION / REPUESTOS
1	SISTEMA DIRECCION	Verf.C/ Cañerías de Dirección HD. + Mangueras HD.	JC	MENDIVIL	302	07/11/2017	2	2500	1581	1583	-37	04/01/2019	2502	CAMBIO	REV.CAMBIO MANGUERA DE PRESION HD. CAJA DE DIRECCION HD.(1PZAS)

2	SISTEMA HIDRAULICO GRAL.	Verf.Estado General de Roldanas	MTZA. MB	MENDIVIL	314	20/11/2017	606	1200	1094	1700	-9	11/09/2017	1806	FABRICACION	REV. CAMBIO RODAMIENTO S DE RONDANA GRUPO CORONA DE LA PLUMA (2PZAS) + REPARACION RONDANA FIERRO FUNDIDO (1PZAS) Y FABRICACION DE SEGURO DE RONDANA (2PZAS) + FABRICACION DE PASADOR DE RONDANA FIERRO FUNDIDO (1PZAS)
3	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Cambio de aceite motor	LIJERON	MENDIVIL	314	20/11/2017	1417	250	283	1700	13	13/12/2017	1667	CAMBIO	REV.CAMBIO ACEITE MOTOR (20W50-16 LTS-YPFB)
4	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Cambio filtro de aceite Motor	LIJERON	MENDIVIL	314	20/11/2017	1417	250	283	1700	13	13/12/2017	1667	CAMBIO	REV.CAMBIO FILTRO ACEITE MOTOR (2PZAS) - (LFP17-2786 Ó (UFE008 MIEME H0-2002 164444-Z9000)
5	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Cambio de filtro combustible	LIJERON	MENDIVIL	314	20/11/2017	1417	250	283	1700	13	13/12/2017	1667	CAMBIO	REV.CAMBIO DE FILTRO DE DIESEL (1PZAS) (UOE036 MLEME 15607-1090 1-87810075-0) - REV.LIMPIEZA FILTRO DE DIESEL BOMBIN TRAMPA (TASA-1PZAS)
6	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Aumento Liquido HD. de Dirección	JC	MENDIVIL	302	07/11/2017	1417	250	166	1583	-34	13/12/2017	1667	AUMENTO	REV.AUMENTO LIQUIDO HD. DE DIRECCION (1LTS) ATFD III
7	SISTEMA COSTOS DE POSESION Y OPERACION	Costos de Mantenimiento	JC	MENDIVIL	302	07/11/2017	1473	19200	110	1583	-99	26/10/2032	20673	COSTOS EN BS.-	37+25+37
8	SISTEMA COSTOS DE POSESION Y OPERACION	Costos de Mantenimiento	MTZA. MB	MENDIVIL	314	20/11/2017	1583	19200	117	1700	-99	13/11/2032	20783	COSTOS EN BS.-	1381+750