

CUADRO CONTROL OPORTUNIDADES DE MTTO. PREVENTIVO

1. INFORMACIÓN GENERAL															
Empresa								SERCRE SRL.							
Area								EQ.LIVIANO							
Sub-Area / Plan Mtto.								MP-LIVIANO EN HRS.							
Desde								01/08/2017							
Hasta								04/09/2017							
Sistema								TODO							
Componente															
2. DATOS DEL EQUIPO / MAQUINARIA															
Código								M-02							
Placa								888-CZC							
Tipo								CAMIONETA							
Marca								NISSAN							
Modelo/Serie								PATROL							
Color								BLANCO							
Año								1996							
3. REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO															
#	SISTEMA	COMPONENTE	UBICACIÓN	CHOFER / SOLICITANTE	N° OT'S	FECHA REALIZACION	HRS / REALIZADO	CADA / HRS	INTERVALO ACTUAL / HRS	HRS / ACTUAL	% VARIANZA	PROYECCION / FECHA	HRS / ACCION PROYECTADA	ESTADO	OBSERVACION / REPUESTOS
1	SISTEMA DE EMBRAGUE/CONVERTIDOR	C/Disco + Roda. Despalazador-Piloto) + Prensa	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	2	6200	783	785	-87	01/09/2022	6202	CAMBIO	REV.CAMBIO DISCO DE EMBRAGUE (1PZAS- NUEVO) + PRENSA (1PZAS- NUEVO) + RODAMIENTO DESPLAZADO R (1PZAS- NUEVO) + RETEN DE PIÑON DE MANDO (ARBOL PRIMARIO) DE LA CAJA DE TRANSMISION (1PZAS- NUEVO)
2	SISTEMA DE EMBRAGUE/CONVERTIDOR	Verificacion del sistema embrague	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	2	500	783	785	57	19/06/2017	502	VERF.OK.-	REV.OK.-

3	SISTEMA DE EMBRAGUE/CONVERTIDOR	Regulado de embrague	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	2	500	783	785	57	19/06/2017	502	VERF.OK.-	REV.OK.-
4	SISTEMA DIRECCION	Verificacion Terminales de direccion	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	397	250	388	785	55	13/06/2017	647	VERF.OK.-	REV.OK.-
5	SISTEMA FRENOS	Cambio Balatas Traseras de Frenos	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	2	4000	783	785	-80	29/08/2020	4002	CAMBIO	REV.CAMBIO BALATAS DE FRENOS TRASEROS (4PZAS- NUEVO) + CLAVOS DE SUJECCION PATINES AL PLATAO DE ANCLAJE (4PZAS- NUEVO) AMBOS LADOS - REV.CAMBIO TAMBORES DE FRENOS TRASEROS (2PZAS- NUEVOS) AMBOS LADOS
6	SISTEMA FRENOS	Cambio de Reparo Bomba Maestra Frenos	JAIVIER	COCA	122	2/09/2017	57	4000	728	785	-82	25/09/2020	4057	CAMBIO	REV.CAMBIO BOMBA MAESTRA DE FRENOS (1PZAS- NUEVO)
7	SISTEMA FRENOS	Cambio Reparo Cilindro Trasero de Freno	JAIVER	COCA	122	2/09/2017	2	4000	783	785	-80	29/08/2020	4002	CAMBIO	REV.CAMBIO CILINDROS TRASERO DE FRENOS (2PZAS- NUEVO) AMBOS LADOS
8	SISTEMA FRENOS	Verif. Estado de Patines y Balatas de Frenos	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	2	500	783	785	57	19/06/2017	502	VERF.OK.-	REV.OK.-
9	SISTEMA FRENOS	Verif. funcionamiento o Freno+Guiados de Mordaza	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	397	250	388	785	55	13/06/2017	647	LIMPIEZA	REV.LIMPIEZA GUIADORES DE MORDAZAS AMBOS LADOS RUEDA DELANTERA
10	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Cambio Aceite Caja Transmisión	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	2	1500	783	785	-48	19/05/2018	1502	CAMBIO	REV.CAMBIO ACEITE TRAPOIDAL CAJA DE TRANSMISION (5LTS - 85W140 YPFB)
11	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Cambio Aceite Coronas (Del.- Tras.)	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	2	1500	783	785	-48	19/05/2018	1502	CAMBIO	REV.CAMBIO ACEITE TRAPOIDAL DE CORONAS DALANTERO (5LTS) + TRASERO (5LTS) - (85W140 YPFB)
12	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Cambio Aceite Rooster	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	2	1500	783	785	-48	19/05/2018	1502	CAMBIO	REV.CAMBIO ACEITE TRAPOIDAL DE ROSTER (3LTS - 85W140 YPFB)
13	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Cambio de Aceite Motor	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	397	250	388	785	55	13/06/2017	647	CAMBIO	REV.CAMBIO ACEITE MOTOR (20W50 - 9LTS - YPFB)
14	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Engrase del Vehiculo	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	465	250	320	785	28	21/06/2017	715	ENGRASE	REV.ENGRAS E GRAL. CRUCETAS DE CARDAN

15	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Cambio Filtro de Combustible	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	397	250	388	785	55	13/06/2017	647	CAMBIO	REV.CAMBIO FILTRO DE DIESEL (1PZAS - PH3619)
16	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Verf.Aumento Liquido Refrigerante	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	397	250	388	785	55	13/06/2017	647	AUMENTO	REV.VERIFICACION AUMENTO LIQUIDO
17	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Verf.Aumento Liquido HD. de Frenos	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	397	250	388	785	55	13/06/2017	647	AUMENTO	REV.AUMENTO LIQUIDO DE FRENOS DOBLE DENSIDAD (1PZAS)
18	SISTEMA MOTOR	Cambio Reten Cuello Cigüeñal (Ante-Posterior)	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	2	4000	783	785	-80	29/08/2020	4002	CAMBIO	REV.CAMBIO RETEN CUELLO DE CIGUEÑAL POSTERIOR (1PZAS)
19	SISTEMA SUSPENSION	Cambio de amortiguadores delanteros y traseros	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	57	5000	728	785	-85	24/08/2021	5057	CAMBIO	REV.CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS (2PZAS)
20	SISTEMA SUSPENSION	Cambio de Estabilizadores + Bujes	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	557	2500	228	785	-91	30/07/2019	3057	CAMBIO	REV.CAMBIO DEL MUEÑECO TENSORES BARRA ESTABILIZADORA (2PZAS - LADO ANTERIOR DERECHO-IZQUIERDO)
21	SISTEMA SUSPENSION	Verificacion de la suspension	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	397	250	388	785	55	13/06/2017	647	VERF.OK.-	REV.AMORTIGUADORES DELANTEROS (2PZAS- NUEVO-OK.-) - REV.AMORTIGUADORES TRASEROS (2PZAS- USADO FALTO CAMBIARLOS)
22	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.- TRAS.	Cambio Junta Homocinetica + Tulipa + Palier	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	2	7500	783	785	-90	09/11/2023	7502	CAMBIO	REV.CAMBIO JUNTA HOMOCINETICA DE PALIER(2PZAS -NUEVO) AMBOS LADOS
23	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.- TRAS.	Verf.Repar.Completa Coronas (Del-Tras)+Prisionero Palier	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	2	7500	783	785	-90	09/11/2023	7502	LIMPIEZA	REV.LIMPIEZA + AJUSTES (PIÑON-CORONA) CORONAS (DELANTERA-TRASERA-2PZAS)
24	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.- TRAS.	Cambio de Reten Grasa Masero Delantero	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	2	5000	783	785	-84	28/07/2021	5002	CAMBIO	REV.CAMBIO RETEN DE MASERO DELANTERO (2PZAS) + RETEN DE PUNTAJE JUNTA HOMOCINETICA (2PZAS) + RETEN DE PALIER INTERNO (2PZAS) + (2JGO.) EMPAQUETADURA DE LA DOBLE (FUNDA CORONA)AMBOS LADOS

25	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.-TRAS.	Cambio Reten Grasa de Palier Trasero	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	2	5000	783	785	-84	28/07/2021	5002	CAMBIO	REV.CAMBIO RETEN GRASA DE PLAEIR TRASERO AMBOS LADOS (2PZAS)
26	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.-TRAS.	Cambio de Rodamientos de Apoyo Delantero	JAVIER	122	2/09/2017	2/09/2017	0	5000	785	785	0	-	5000	CAMBIO	REV.CAMBIO DE RODAMIENTOS DE APOYO PUNTA EJE DELANTERO (4PZAS- NUEVO) AMBO LADOS
27	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.-TRAS.	Cambio de Grasa Rodamientos Masero (Del.-Tras.)	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	0	5000	785	785	0	-	5000	CAMBIO	REV.CAMBIO DE GRASA RODAMIENTO MASEROS (DELANTERO-TRASERO) AMBOS LADOS
28	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.-TRAS.	Cambio Reten Piñon Corona (Trasera-Delantera)	JAVIER	COCA	122	2/09/2017	2	4000	783	785	-80	29/08/2020	4002	CAMBIO	REV.CAMBIO RETEN DE PIÑON CORONA (TRASERA-DELANTERA-2PZAS- NUEVO) - REV.ENCAMISADO DEL YOKEY PORTA RETEN PIÑON CORONA (DELANTERO-TRASERO-2PZAS- NUEVO)
29	SISTEMA COSTOS DE POSESION Y OPERACION	Costos de Mantenimiento	BASE	DAIDI COCA	122	2/09/2017	600	19200	185	785	-99	01/11/2034	19800	COSTOS EN BS.-	9458