

CUADRO CONTROL OPORTUNIDADES DE MTTO. PREVENTIVO

1. INFORMACIÓN GENERAL															
Empresa								SERCRE SRL.							
Area								EQ.SEMI-PESADO							
Sub-Area / Plan Mtto.								MP-SEMIPESADO-CGR							
Desde								01/11/2017							
Hasta								05/12/2017							
Sistema								TODO							
Componente															
2. DATOS DEL EQUIPO / MAQUINARIA															
Código								G-04							
Placa								1346-XLC							
Tipo								CAMION HIDROGRUA							
Marca								NISSAN							
Modelo/Serie								CONDOR							
Color								GUINDO							
Año								1990							
3. REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO															
#	SISTEMA	COMPONENTE	UBICACIÓN	CHOFER / SOLICITANTE	N° OT'S	FECHA REALIZACION	HRS / REALIZADO	CADA / HRS	INTERVALO ACTUAL / HRS	HRS / ACTUAL	% VARIANZA	PROYECCION / FECHA	HRS / ACCION PROYECTADA	ESTADO	OBSERVACION / REPUESTOS
1	SISTEMA CHAPERIO DEL VEHICULO Y CHASIS	Reajuste Cabina - Carroceria y Chasis	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	2	2500	1221	1223	-51	19/10/2017	2502	VERF.OK.-	REV.OK. - REV.RECONS TRUCCION (FIBRA) DE MASCARA FRONTAL CABINA CHOFER NISSAN CONDOR (1PZAS)
2	SISTEMA CHAPERIO DEL VEHICULO Y CHASIS	Verf. Prendido Carroceria + Parachoques	LIJERON	CARODNAS	242	10/11/2017	2	1000	1221	1223	22	19/10/2017	1002	VERF.OK.-	REV.OK.-
3	SISTEMA CHAPERIO DEL VEHICULO Y CHASIS	Verf.Cinturón de Seguridad	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	878	1000	345	1223	-66	16/12/2017	1878	CAMBIO	REV.CAMBIO CINTURON DE SEGURIDAD LADO DERECHO (PASAJERO - 1PZAS - USADO)

4	SISTEMA DE EMBRAGUE/CONVERTIDOR	Verf.Sistema del Embrague + Regulado Altura	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	911	2000	312	1223	-84	23/02/2019	2911	REGULADO	REV.REGULADO LA ALTURA DEL PEDAL EMBRAGUE (1PZAS) (PEDAL MUY ALTO)
5	SISTEMA DIRECCION	Verf.C/ Cañerías de Dirección HD. + Mangueras HD.	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	0	2500	1223	1223	0	-	2500	CAMBIO	REV.CAMBIO DE MANGUERA PRESION HD. DE DIRECCION HD. (1PZAS)
6	SISTEMA DIRECCION	Verificación Terminales de Dirección	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	2	1000	1221	1223	22	19/10/2017	1002	VERF.OK.-	REV.OK.-
7	SISTEMA DIRECCION	Verf.Regulado Caja de Dirección HD.	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	2	1000	1221	1223	22	19/10/2017	1002	VERF.OK.-	REV.OK.- (REGULADO)
8	SISTEMA FRENOS	Verf.y/o Cambio Mangueras de Frenos de Ruedas	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	0	2000	1223	1223	0	-	2000	CAMBIO	REV.CAMBIO MANGUERA DE FRENOS DELANTEROS AMBOS LADOS (2PZAS) + CAMBIO MANGUERA DE FRENOS TRASEROS (1PZAS - DER.)
9	SISTEMA FRENOS	Cambio Balatas Traseras de Frenos	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	2	1000	1221	1223	22	19/10/2017	1002	CAMBIO	REV.CAMBIO BALATAS DE FRENOS TRASEROS (4PZAS - SOBRE MEDIDA) AMBOS LADOS
10	SISTEMA FRENOS	Cambio Balatas Delantero de Frenos	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	0	1000	1223	1223	0	-	1000	CAMBIO	REV.CAMBIO BALATAS DE FRENOS DELANTEROS (4PZAS - SOBRE MEDIDA) AMBOS LADOS
11	SISTEMA FRENOS	Verf. Pedal de Frenos (Completo)	LIJERON	LUIS CARDONA	242	09/11/2017	878	370	345	1223	-7	09/11/2017	1248	VERF.OK.-	REV.OK.-
12	SISTEMA HIDRAULICO GRAL.	Verf.Perdidas Aceite Cilindros de Telescopio (Pluma)	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	878	1200	345	1223	-71	04/07/2018	2078	CAMBIO	REV.CAMBIO REPARO HD. (1JGOS. - O-RING SPAKIN) DEL CILINDRO DEL TELESCOPIO (PLUMA - 1PZAS)
13	SISTEMA HIDRAULICO GRAL.	Verf. y/o C/Cable del Extensible Telescopio (Pluma)	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	0	1200	1223	1223	0	-	1200	CAMBIO	REV.CAMBIO CABLE DEL EXTENSIBLE TELESCOPIO (10MTS - 3/8" - 1PZAS) + PERNOS PRENSADOS (2PZAS)
14	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Cambio aceite coronas	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	2	1250	1221	1223	-2	30/12/2017	1252	CAMBIO	REV.CAMBIO ACEITE TRAPIODAL CORONA TRASERA (5LTS - 85W140)
15	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Cambio de filtro de aire	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	111	1250	1112	1223	-11	31/01/2018	1361	CAMBIO	REV.CAMBIO FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO (2PZAS)
16	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Cambio de liquido refrigerante	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	2	1000	1221	1223	22	19/10/2017	1002	CAMBIO	REV.CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE (20LTS) DE AGUA

17	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Cambio de aceite motor	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	878	250	345	1223	38	06/10/2017	1128	CAMBIO	REV.CAMBIO ACEITE MOTOR (20W50-17LTS-YPFB)
18	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Cambio filtro de aceite Motor	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	878	250	345	1223	38	06/10/2017	1128	CAMBIO	REV.CAMBIO FILTRO DE ACEITE MOTOR (2PZAS) (PH8A - PS1 486-3)
19	SISTEMA LUBRICACION DEL MOTOR	Cambio de filtro combustible	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	878	250	345	1223	38	06/10/2017	1128	CAMBIO	REV.CAMBIO FILTRO DE DIESEL (1PZAS) (PSC 744)
20	SISTEMA MOTOR	Cambio Reten Cuello Cigüeñal (Ante-Posterior)	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	309	4000	914	1223	-77	10/05/2020	4309	CAMBIO	REV. CAMBIO RETEN DEL CUELLO CIGUEÑAL ANTERIOR (1PZAS - NUEVO)
21	SISTEMA MOTOR	Verf. y/o C/Reten Eje de la Bomba Inyectora	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	0	2500	1223	1223	0	-	2500	CAMBIO	REV.CAMBIO RETEN DEL EJE DE LA BOMBA INYECTORA (1PZAS)
22	SISTEMA MOTOR	Limpieza Sondeo Paneles del Radiador	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	420	1000	803	1223	-20	06/02/2018	1420	LIMPIEZA + SONDEADO	REV. LIMPIEZA Y SONDEO DEL RADIADOR MOTOR (1PZAS)
23	SISTEMA MOTOR	Verf. Acelerador de Pie Chicotillo+Resortes (Completo)	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	2	1000	1221	1223	22	19/10/2017	1002	VERF.OK.-	REV.OK.-
24	SISTEMA SUSPENSION	Verificacion de la suspension	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	2	1000	1221	1223	22	19/10/2017	1002	VERF.OK.-	REV.OK.-
25	SISTEMA SUSPENSION	Verificacion Columna Cardan Trasero	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	2	1000	1221	1223	22	19/10/2017	1002	VERF.OK.-	REV.OK.-
26	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.-TRAS.	Verf.Repar.Co mpleta Coronas (Del.-Tras.)+Prision ero Palier	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	2	7500	1221	1223	-84	19/11/2022	7502	CAMBIO USADO	REV.CAMBIO DE CORONA TRASERA COMPLETA (1PZAS - USADO)
27	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.-TRAS.	Verf. Reparación Completa Caja Transmisión+ Reten	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	309	7500	914	1223	-88	04/02/2023	7809	CAMBIO	REV.CAMBIO RETEN DEL YOKEI DE LA CAJA LADO CARDAN (1PZAS)
28	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.-TRAS.	Cambio de Grasa Rodamientos Masero (Del.-Tras.)	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	111	2000	1112	1223	-44	02/09/2018	2111	ENGRASE	REV.ENGRAS E RODAMIENTO S MASEROS DELANTEROS + TRASEROS
29	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.-TRAS.	Cambio de Rodamientos de Masero Delantero	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	2	2000	1221	1223	-39	01/08/2018	2002	CAMBIO	REV.CAMBIO RODAMIENTO S DE MASEROS DELANTEROS (2PZAS - GRANDE) + (2PZAS - CHICO)
30	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.-TRAS.	Cambio Reten Grasa Masero Delantero	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	111	2000	1112	1223	-44	02/09/2018	2111	CAMBIO	REV.CAMBIO RETEN GRASA MASERO DELANTEROS AMBOS LADOS (2PZAS)

31	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.- TRAS.	Cambio de Rodamientos de Palier Trasero	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	2	2000	1221	1223	-39	01/08/2018	2002	CAMBIO	REV.CAMBIO RODAMIENTO S DE PALIER TRASERO (2PZAS - GRANDE) + (2PZAS - CHICO)
32	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.- TRAS.	Verf. Cambio Crucetas de Cardan	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	2	2000	1221	1223	-39	01/08/2018	2002	CAMBIO	REV.CAMBIO CRUCETAS DE CARDAN TRASERO (3PZAS - NUEVO)
33	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.- TRAS.	Cambio Reten Grasa Palier Trasero	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	111	2000	1112	1223	-44	02/09/2018	2111	CAMBIO	REV.CAMBIO RETEN GRASA PALIER TRASERO AMBOS LADOS (2PZAS)
34	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.- TRAS.	Verf.C/ Kit Reparo Punta Eje de Ruedas Delanteros	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	0	2000	1223	1223	0	-	2000	CAMBIO	REV.CAMBIO (1JGOS.) DE REPAROS PUNTA EJES DELANTEROS DERECHO - (BUJES (2PZAS) - RODAMIENTO (1PZAS) - PASADORES (1PZAS) - TAPA DE PLASTICO SUPERIOR (1PZAS))
35	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.- TRAS.	Verif. Jgo.Regulado Rodamientos Masero Delantero	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	2	1000	1221	1223	22	19/10/2017	1002	REGULADO	REV.OK.-
36	SISTEMA TRANSMISION EJES DEL.- TRAS.	Verif. Jgo.Regulado de Rodamientos Palier Trasero	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	2	1000	1221	1223	22	19/10/2017	1002	REGULADO	REV.OK.-
37	SISTEMA COSTOS DE POSESION Y OPERACION	Costos de Mantenimiento	LIJERON	CARDONAS	242	10/11/2017	1223	19200	0	1223	-100	18/10/2032	20423	COSTOS EN BS.-	105+3166+275+862+1062+560+270+387+800+300+850+500+280+195+7650+2400+3000