

CUADRO CONTROL OPORTUNIDADES DE MTTO. PREVENTIVO

1. INFORMACIÓN GENERAL															
Empresa								SERCRE S.R.L.							
Area								EQ.LIVIANO							
Sub-Area / Plan Mtto.								MP-LIVIANO EN HRS.							
Desde								01/06/2017							
Hasta								30/06/2017							
Sistema								TODO							
Componente															
2. DATOS DEL EQUIPO / MAQUINARIA															
Código								M-01							
Placa								1023-ESL							
Tipo								CAMIONETA							
Marca								NISSAN							
Modelo/Serie								PATROL							
Color								BEIGE							
Año								1998							
3. REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO															
#	SISTEMA	COMPONENTE	UBICACIÓN	CHOFER / SOLICITANTE	N° OT'S	FECHA REALIZACION	HRS / REALIZADO	CADA / HRS	INTERVALO ACTUAL / HRS	HRS / ACTUAL	% VARIANZA	PROYECCION / FECHA	HRS / ACCION PROYECTADA	ESTADO	OBSERVACION / REPUESTOS
1	SISTEMA ELECTRIC O EN GRAL. - A/C	Limpieza Mtto. de: alternador y motor arranque	BASE	LOPEZ	NO HIZO	08/06/2017	417	4000	85	502	-98	21/01/2021	4417	ARREGLO	REV.ARREGL O DEL MOTOR DE ARRANQUE LIMPIEZA EN GRAL. + CAMBIO (1PZAS - AUTOMATICO) + ADAPTADO REPARACION (1PZAS - BENDIX)

2	SISTEMA SUSPENSI ON	Reajuste de suspensión:gr ampas de muelle,topes	BASE	JUAN CARLOS LOPEZ	NO HIZO	08/06/2017	214	2500	288	502	-88	22/07/2019	2714	ENCUARVA DO + CAMBIO	REV.CAMBIO HOJA MAESTRA DE MUELLE LADO POSTERIOR DERECHO (1PZAS) + CAMBIO DE GRAMPAS (2PZAS) + CAMBIO DE PERNO DE CENTRAL (1PZAS) + CAMBIO DE BUJES DE GOMA (4PZAS) TODO LADO POSTERIOR DERECHO - REV.ENCURV ADO PAQUETE DE MUELLE LADO ANTERIOR DERECHO (1JGO.)
3	SISTEMA COSTOS DE POSESION Y OPERACIO N	Costos de Mantenimient o	BASE	CARLOS LOPEZ	NO HIZO	08/06/2017	445	19200	57	502	-100	07/12/2034	19645	COSTOS EN BS.-	432+600