

CUADRO CONTROL OPORTUNIDADES DE MTTO. PREVENTIVO

1. INFORMACIÓN GENERAL															
Empresa								SERCRE SRL.							
Area								EQ.SEMI-PESADO							
Sub-Area / Plan Mtto.								MP-SEMIPESADO-CGR							
Desde								01/10/2017							
Hasta								05/11/2017							
Sistema								TODO							
Componente															
2. DATOS DEL EQUIPO / MAQUINARIA															
Código								G-05							
Placa								1874-TUI							
Tipo								CAMION HIDROGRUA							
Marca								NISSAN							
Modelo/Serie								CONDOR							
Color								AMARILLO							
Año								1989							
3. REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO															
#	SISTEMA	COMPONENTE	UBICACIÓN	CHOFER / SOLICITANTE	N° OT'S	FECHA REALIZACION	HRS / REALIZADO	CADA / HRS	INTERVALO ACTUAL / HRS	HRS / ACTUAL	% VARIANZA	PROYECCION / FECHA	HRS / ACCION PROYECTADA	ESTADO	OBSERVACION / REPUESTOS

1	SISTEMA ELECTRICO EN GRAL. - A/C	Verf.C/ Luces en Gral.- Guiñadores- Stop-Bocinas	MAGIVER	WILLAN RIOS	293	25/10/2017	77	500	1103	1180	121	25/07/2017	577	INSTALACION	REV.CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR (1PZAS) + TERMINALES PARA CABLES #14 (4PZAS) + CABLES #14 (8MTS) + FOCOS DE UN FILAMENTO (2PZAS) + PORTA FUSIBLES AEREO (1PZAS) - NOTA.: USO MATERIALES PARA GUIÑADORES TRASEROS (IZQ.-DER.) + LUCES STOP TRASEROS (IZQ.-DER.) + CIGARRERA CABINA CHOFER
2	SISTEMA HIDRAULICO GRAL.	Verf. Niveles de Aceite HD. (Aumento)	BASE	RIOS	293	25/10/2017	880	1200	300	1180	-75	08/08/2018	2080	AUMENTO	REV.AUMENTO DE (8LTS) DE ACEITE HIDRAULICO (HD-68)
3	SISTEMA HIDRAULICO GRAL.	Verf. Conexiones Mangueras de Brazos HD. en Gral.	MTZA MB	RIOS	293	25/10/2017	880	1200	300	1180	-75	05/10/2018	2080	CAMBIO + REPARACION	REV.CAMBIO DE NIPLES HD. DEL BOTELLON HD. DE LA PLUMA 1ER TRAMO (2PZAS) - NOTA.: ROTOS POR MALA OPERACION (GRUERO WILLAN RIOS)
4	SISTEMA COSTOS DE POSESION Y OPERACION	Costos de Mantenimiento	MTZA MB	WILLAN RIOS	293	25/10/2017	1011	19200	169	1180	-99	31/03/2035	20211	COSTOS EN BS.-	1800+228