

CUADRO CONTROL OPORTUNIDADES DE MTTO. PREVENTIVO

1. INFORMACIÓN GENERAL															
Empresa								SERCRE SRL.							
Area								EQ.SEMI-PESADO							
Sub-Area / Plan Mtto.								MP-SEMIPESADO-CGR							
Desde								01/10/2017							
Hasta								05/11/2017							
Sistema								TODO							
Componente															
2. DATOS DEL EQUIPO / MAQUINARIA															
Código								G-09							
Placa								1026-UYX							
Tipo								CAMION HIDROGRUA							
Marca								TOYOTA							
Modelo/Serie								2-D							
Color								BLANCO							
Año								1995							
3. REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO															
#	SISTEMA	COMPONENTE	UBICACIÓN	CHOFER / SOLICITANTE	N° OT'S	FECHA REALIZACION	HRS / REALIZADO	CADA / HRS	INTERVALO ACTUAL / HRS	HRS / ACTUAL	% VARIANZA	PROYECCION / FECHA	HRS / ACCION PROYECTADA	ESTADO	OBSERVACION / REPUESTOS

1	SISTEMA CHAPERIO DEL VEHICULO Y CHASIS	Verf.Asientos Cabina Chofer + Sobreasientos	TAPICERO MANUEL	LIMACHI	260	27/10/2017	2	1000	1313	1315	31	21/10/2017	1002	TAPIZADO GRAL..	REV.RECONS TRUIR TAPIZADO DE ASIENTOS TIPO ORIGINAL (2PZAS - COLOR NEGRO) + TAPIZADO DEL TECHO (1PZAS - COLOR PLOMO) + FABRICADO Y TAPIZADO PUERTAS LATERALES TIPO ORIGINAL (2PZAS - COLOR NEGRO) + FABRICADO DE PISO EN GOMA EVA Y SOBRE PISO (1PZAS - COLOR NEGRO)
2	SISTEMA COSTOS DE POSESION Y OPERACION	Costos de Mantenimiento	JAVIER/MANUEL	LIMACHI	260	27/10/2017	1247	19200	68	1315	-100	07/09/2032	20447	COSTOS EN BS.-	2700